


宮川浄化センター  
伊勢市大湊町1126番地  
Tel 0596-36-3841



国道23号

宮川浄化センター位置図



- |   |           |   |          |   |       |
|---|-----------|---|----------|---|-------|
| ① | 管理本館      | ④ | 水処理施設    | ⑦ | 汚泥処理棟 |
| ② | スクリーンポンプ棟 | ⑤ | 第1砂ろ過棟   | ⑧ | 発電機棟  |
| ③ | 第1プロウ棟    | ⑥ | 汚泥スクリーン棟 | ⑨ | 機器倉庫  |


宮川浄化センター施設配置図



※ 本図は、参考図であり施工現場と本図に相違する場合にあっては、相違箇所を再調査後、公社監督員と協議のうえ、詳細を決定すること。

工 事 名	平成30年度 三下宮修 第4号 宮川浄化センター1系No.1-1循環ポンプほか 分解整備工事
施 工 場 所	伊勢市大湊町1126番地
図 面 の 種 類	水処理下部(反応槽)平面図
縮 尺	Free 図面番号 1
事 業 所 名	宮川浄化センター

# 1系No.1-1, 1-2循環ポンプ




1系No.1-1,1-2循環ポンプ交換部品 1台分

No.	部品名称	部品番号	材質	仕様	数量	備考
1	Oリング(D)	007B	NBR	G160	1 個	
2	シャフトスリーブ	012	SUS304		1 個	
3	ベアリングハウジング	019	FC200		1 個	
4	調整シム	027	SS400		1 式	
5	フロントカバーパッキン	028	ノンアスベスト J-6000		1 式	1式: T=1.0×6、 T=0.5×4
6	Oリング(A)	030	NBR	G70	1 個	
7	軸受用ナット	033		AN13	1 個	
8	軸受用座金	034		AW13	1 個	
9	メカニカルシール	045	SUS316セラミック /カーボン	9MS-101/75CLU	1 式	
10	軸受A	046A		6314	1 個	
11	軸受B	046B		313BDB	1 個	
12	オイルゲージ	063	プラスチック	NDK A-4010	1 個	
13	Oリング(C)	064	NBR	φ 3.1 × φ 155	1 個	
14	Oリング(E)	065A	NBR	φ 5.7 × φ 380	1 個	
15	Aカバーパッキン	078	NBR	T=1.0	1 個	
16	Bカバーパッキン	079	NBR	T=1.0	1 個	
17	オイルキャップ	082B	プラスチック	1/2B KRM-A2	1 個	
18	Vリング(A)	084A	NBR	V-70S	1 個	
19	Vリング(B)	084B	NBR	V-60S	1 個	
20	Oリング(F)	090A	NBR	G-215	1 個	
21	インペラロックボルト	092	SUS304/ナイロン	M20×90×46 N型	1 式	
22	Vベルト	—		B-56	3 個	
23	ベアリング(モーター用)	—	負荷側	6308ZZ	1 個	
24	ベアリング(モーター用)	—	反負荷側	6306ZZ	1 個	

※ 本図は、参考図であり施工現場と本図に相違ある場合にあっては、相違箇所を再調査後、公社監督員と協議のうえ、詳細を決定すること。

工 事 名	平成30年度 三下宮修 第4号 宮川浄化センター1系No.1-1循環ポンプほか 分解整備工事
施 工 場 所	伊勢市大湊町1126番地
図 面 の 種 類	1系No.1-1及びNo.1-2循環ポンプ断面図
縮 尺	Free 図面番号 2
事 業 所 名	宮川浄化センター

# 1系No.2-1, 2-2循環ポンプ



1系No.2-1,2-2循環ポンプ交換部品 1台分

No.	部品名称	部品番号	材質	仕様	数量	備考
	Oリング(D)	007B	NBR	G160	1個	
	シャフトスリーブ	012	SUS304		1個	
	ベアリングハウジング	019	FC200		1個	
	調整シム	027	SS400		1式	1式: T=1.0×6、 T=0.5×4
	フロントカバーパッキン	028	ノンアスベスト J-6000		1式	1式: T=1.0×2、 T=2.0×6
	Oリング(A)	030	NBR	G70	1個	
	軸受用ナット	033		AN13	1個	
	軸受用座金	034		AW13	1個	
	メカニカルシール	045	SUS316セラミック/ カーボン	9MS-101/75CLU	1式	
	軸受A	046A		6314	1個	
	軸受B	046B		313BDB	1個	
	オイルゲージ	063	プラスチック	NDK A-4010	1個	
	Oリング(C)	064	NBR	φ 3.1 × φ 155	1個	
	Oリング(E)	065A	NBR	φ 5.7 × φ 380	1個	
	Aカバーパッキン	078	NBR	T=1.0	1個	
	Bカバーパッキン	079	NBR	T=1.0	1個	
	オイルキャップ	082B	プラスチック	1/2B KRM-A2	1個	
	Vリング(A)	084A	NBR	V-70S	1個	
	Vリング(B)	084B	NBR	V-60S	1個	
	Oリング(F)	090A	NBR	G-215	1個	
	インベラロックボルト	092	SUS304/ナイロン	M20 × 90 × 46 N型	1式	
	Vベルト	—	—	B-58	3個	
	ベアリング(モーター用)	—	負荷側	6308ZZ	1個	
	ベアリング(モーター用)	—	反負荷側	6208ZZ	1個	

※ 本図は、参考図であり施工現場と本図に相違ある場合にあっては、相違箇所を再調査後、公社監督員と協議のうえ、詳細を決定すること。

工 事 名	平成30年度 三下宮修 第4号 宮川浄化センター1系No.1-1循環ポンプほか 分解整備工事		
施 工 場 所	伊勢市大湊町1126番地		
図 面 の 種 類	1系No.2-1及びNo.2-2循環ポンプ断面図		
縮 尺	Free	図面番号	3
事 業 所 名	宮川浄化センター		